



## EG-Konformitätserklärung EC-Certificate of Compliance



Hiermit bestätigen wir die Übereinstimmung der  
Herewith we confirm that our

### Schwebekörper-Durchflußmesser Variable Area Flowmeter

**Modell AM5413...; AM5417...**  
*Model AM5413...; AM5417...*

mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen gem. der Richtlinie 94/9/EG des Rates der Europäischen Gemeinschaft. Die Sicherheits- und Installationshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.  
*are in compliance with the Essential Health and Safety Requirements with refer to the council directives 94/9/EC of the European Community. The safety and installation requirements of the product documentation must be observed.*

Die Schwebekörper-Durchflußmesser dienen zur Messung des Durchflusses von Gasen und Flüssigkeiten.  
*The Variable Area Flowmeters are utilized to meter the flowrate of gases and liquids.*

EG-Baumusterprüfbescheinigung: TÜV 00 ATEX 1576  
*EC-Type Examination Certificate:*

Benannte Stelle: TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V., Kennnummer 0032  
*Notified Body:*

Geräte-Kennzeichnung: II 2G EEx ib IIC T6  
*Apparatus code:* II 3G EEx n [L] IIC T6

Sicherheitstechnische Daten: siehe EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV 00 ATEX 1576  
*Safety values:* refer to EC-Type Examination Certificate TÜV 00 ATEX 1576

Angewandte Normen: EN 50 014: 1997 EN 50 020: 1994 EN 50 021: 1999  
*Standards:*

Göttingen, 11. Dezember 2000

Unterschrift / Signature

ABB Automation Products GmbH

BZ-13-8012, Rev.02, 2628

Postanschrift:  
D-37070 Göttingen

Telefon:  
+49(0)551 905-0  
Telefax:  
+49(0)551 905-777  
<http://www.abb.de/automation>  
USt-IdNr.: DE 115 300 097

Sitz der Gesellschaft:  
Eschborn  
Registergericht:  
Amtsgericht Frankfurt/Main  
Handelsregister:  
HRB 49651

Vorsitz des Aufsichtsrates:  
Bengt Pihl  
Geschäftsführung:  
Uwe Alwardt (Vorsitz)  
Burkhard Block  
Erik Huggare

Commerzbank AG Frankfurt  
Konto: 589 635 200  
BLZ: 500 400 00

Besuchsanschrift:  
Dransfelder Str. 2  
D-37079 Göttingen